

SINT-GERTRUDISKERK

LIGGING

- Beverststraat 9
- Beverst

1896

KADASTRALE INFO

- Beverst AFD 2; Sectie A; Nr. 364S
- 1631 m²

VLOEROPPERVLAKTE KERK

- 640 m²

KERKHOF


- Geen kerkhof

EIGENDOM

- Kerkfabriek Sint-Gertrudis te Beverst

PASTORALE EENHEID

- Heilige Familie Bilzen



JURIDISCH - PLANOLOGISCH

GEWESTPLAN:
WOONGEBIED

WATERTOETS: NIET
OVERSTROMINGSGEVOELIG

EIGENAAR: KERKFABRIEK
SINT-GERTRUDIS TE
BEVERST



CONTEXT


CENTRALE PLEK IN NABIJE
OMGEVING, BANKJES
ROND KERK

VEEL BEWEGING IN DE
OMGEVING:

SCHOOL IN DE BUURT


KLEINE MARKT OP
DONDERDAG

NABIJEGEGEN PASTORIJ
WORDT HERBESTEMD
BAKKER, SLAGER, BANK...



BESTEMMINGSTHEMA'S

CULTUUR




ATYPISCHE WOONVORMEN



GEMEENSCHAPS- VOORZIENING




TOERISME



ZACHT COMMERCIEEL



RECREATIE



ZINGEVING



TYPE KERK

BASILICA
(KRUISBASILIEK)

LICHTBEUK AANWEZIG

ZIJBEUKEN LAGER

TRANSEPT EVEN HOOG
ALS MIDDENBEUK



HUIDIG GEBRUIK



REGULIERE
MISVIERINGEN: 110
MISVIERINGEN ZOALS
TROUW, BEGRAFENIS...:
15

ANDERE VIERINGEN
(DOOP...): 12

ANDERE ACTIVITEITEN: 12



HUIDIGE NEVENFUNCTIE



ANDERE ACTIVITEITEN:
GEEN NEVENFUNCTIE



ERFGOEDWAARDEN



VASTGESTELD
BOUWKUNDIG ERFGOED

INTERIEUREN ROEREND
ERFGOED:

RIJKELIJKE KERK

HOUTEN PLAFONDS +
SCHILDERWERKEN
AUTHENTIEK =
EYECATCHER

BIECHTSTOEL 1847

BEREIKBAARHEID



ZICHTLOCATIE VANAF
HOOFDWEG

VOLDOENDE PARKING
NAAST EN ACHTER KERK

BUSHALTE BEVERST KERK:
RICHTING MAASTRICHT,
LANAKEN, HASSELT EN
FLEXGEBIED REGIO
LIMBURG




CONSTRUCTIE



VOCHTSCHADE, VOEGEN
AANGETAST,
STRUCTURELE SCHADE
GEVELBEGROEIING

KELDER BUITEN GEBOUW
ZOLDER TOEGANKELIJK
VIA LOOPPLANKEN


VEEL KABELGOTEN
1 TOILET AANWEZIG



ORGANISATIE

GROTE, HOGE KERK
REDELIJK LICHT, GEEN
ZICHT VAN EN NAAR
BUITEN

1 HOOFDINGANG EN 1
ZIJINGANG



DUURZAAMHEID - DRINGENDE WERKEN



GASAANSLUITING
VOORZETBEGLAZING

SCHADE TEN GEVOLGE
VAN VOCHT AANPAKKEN
OM VERDERE
STRUCTURELE SCHADE TE
VERMIJDEN

