

# SINT-MARTINUSKERK

## LIGGING

- Martenslindestraat 35
- Martenslinde

## KADASTRALE INFO

- Martenslinde AFD 13; Sectie A; Nrs. 353E, 350P
- 830 m<sup>2</sup>

## VLOEROPPERVLAKTE KERK

- 380 m<sup>2</sup>

## KERKHOF


- Kerkhof (+/- 2250 m<sup>2</sup>) achter kerk

## EIGENDOM

- Kerk: Stad Bilzen
- Pastorie: Stad Bilzen
- Kinderkerkhof + achterliggend perceel: kerkfabriek


## PASTORALE EENHEID

- Sint-Helena Bilzen




## JURIDISCH - PLANOLOGISCH

**GEWESTPLAN:**  
WOONGEBIEDEN MET  
LANDELIJK KARAKTER  
**WATERTOETS:** NIET  
OVERSTROMINGSGEVOELIG  
**EIGENAAR:** STAD BILZEN




## CONTEXT

GROOT KERKHOF  
BINNEN OOK GRAVEN:  
VLOER OPGEHOOGD  
PASTORIE  
PARKING / PLEIN



## BESTEMMINGSTHEMA'S


### CULTUUR




### ATYPISCHE WOONVORMEN




### GEMEENSCHAPS- VOORZIENING




### TOERISME



### ZACHT COMMERCIEEL



### RECREATIE



### ZINGEVING



## TYPE KERK

BASILICA

GEEN TRANSEPT



## HUIDIG GEBRUIK

REGULIERE MISVIERINGEN: 4  
MISVIERINGEN ZOALS TROUW, BEGRAFENIS...: 2  
ANDERE VIERINGEN (DOOP...): 6  
ANDERE ACTIVITEITEN: ...(?)

## HUIDIGE NEVENFUNCTIE

ANDERE ACTIVITEITEN:  
CONCERTEN  
ZANGKOOR, RECEPTIE  
BASISSCHOOL, KUNST-  
TENTOONSTELLING,  
CULTURELE  
VOORSTELLINGEN

## ERFGOEDWAARDEN



BESCHERMD ONROEREND  
ERFGOED

KOOR VAN DE KERK

VASTGESTELD  
BOUWKUNDIG ERFGOED

KERK

INTERIEUR EN ROEREND  
ERFGOED:

RIJK INTERIEUR, ORGEL IS  
BESCHERMD MONUMENT,  
HOUTEN PLAFOND,  
SCHILDERINGEN,  
BEELDEN

## BEREIKBAARHEID



IN DE DORPSKERN  
GEEN ZICHTLOCATIE  
BUITEN HET DORP  
TEGENOVER PARKING

BUSHALTE MARTENSLINDE  
MOLEN OP 350M:  
RICHTING BILZEN,  
TONGEREN, MILLEN,  
RIEMST, KANNE EN VAL-  
MEER

OF MARTENSLINDE KERK:  
FLEXGEBIED REGIO  
LIMBURG

## CONSTRUCTIE



DAKEN VAN DE  
ZIJBEUKEN DWARS OP DE  
HOOFDAS → ZAKGOTEN  
DIFFERENTIËLE ZETTING  
TOREN

ZAKGOOT TEGEN TOREN  
GEEN TOILET

## ORGANISATIE

GROTE RUIMTE,  
OPGEDEELD DOOR –  
RELATIEF SMALLE -  
KOLOMMEN: ZICHT  
WORDT MAAR DEELS  
BEPERKT

1 HOOFDINGANG  
1 ACHTERINGANG  
(SACRISTIE)

REDELIJK LICHT, GEEN  
ZICHT VAN EN NAAR  
BUITEN

TOREN DECENTRAAL

## DUURZAAMHEID - DRINGENDE WERKEN



STOOKOLIE

CHECK ZAKGOTEN →  
VOCHT

TOEGANKELIJKHEID  
TOREN VERBETEREN

